



Ściana namoknięta tam, gdzie od zewnątrz brakuje rynny. Możliwość infiltracji przez zasypane pozostałości nieistniejącego już tarasu podpiwniczonego, na przeciwko jadalni.



1. Namoknięcie ściany piwnicy pod salonem, od strony jadalni, spowodowane brakiem rynny. Rynna naprawiona prowizorycznie w 2006r.