



Stan zły. Bardzo duże pęknięcia baszty, która grozi zawaleniem. Rozliczne drobne pęknięcia murów. Brak stropów w skrzydle mniejszym. Brak desek podłogowych. Tynki odbite do poziomu pierwszego piętra. Wszystkie wnętrza zdewastowane.



1. Wnętrze baszty na parterze
2. Elewacja wschodnia, baszta
3. Wnętrze baszty na parterze
4. Wnętrze baszty na parterze
5. Baszta od strony zachodniej (zdjęcie nocne niskiej jakości)
6. Pomieszczenie środkowe w dużym skrzydle od strony zachodniej
7. Okno pomieszczenia przy baszcie od strony wschodniej
8. Małe skrzydło, widok z góry na pomieszczenie na parterze
9. Zamurowany przejazd przez bramę
10. Zamurowany przejazd przez bramę z widocznym inicjałem Ludwika Głogowskiego

Ulica Marwin 31 - 32410 Dobczyce koło Krakowa - Polska - telefon PL +48-602293087 - telefon UA +380-672-617601