



Stan zły. Bardzo duże pęknięcia baszty, która grozi zawaleniem. Rozliczne drobne pęknięcia murów. Brak stropów w skrzydle mniejszym. Brak desek podłogowych. Wszystkie wnętrza zdewastowane.



1. Górna część baszty od południowego wschodu
2. Wnętrze górnej kondygnacji baszty
3. Wnętrze górnej kondygnacji baszty
4. Duże skrzydło, pomieszczenie od strony baszty na piętrze od strony zachodniej
5. Duże skrzydło, pomieszczenie przy byłym przejeździe na piętrze od strony zachodniej
6. Duże skrzydło, pomieszczenie środkowe na piętrze od strony wschodniej
7. Duże skrzydło, pomieszczenie środkowe na piętrze od strony wschodniej
8. Duże skrzydło, pomieszczenie środkowe na piętrze od strony wschodniej
9. Pomieszczenie na piętrze przy baszcie od strony wschodniej
10. Pomieszczenie na piętrze przy baszcie od strony wschodniej
11. Pomieszczenie straży nad przejazdem, od strony zachodniej
12. Pomieszczenie straży nad przejazdem, od strony zachodniej
13. Pomieszczenie straży nad przejazdem, od strony wschodniej
14. Wnętrze pomieszczenia straży nad przejazdem
15. Wnętrze pomieszczenia straży nad przejazdem
16. Wnętrze pomieszczenia straży nad przejazdem
17. Ściana szczytowa małego skrzydła, od strony zachodniej
18. Małe skrzydło od wewnątrz, patrząc w kierunku wschodnim
19. Więżba dachowa i zachodnia ściana szczytowa małego skrzydła
20. Zniszczony strop małego skrzydła

UKRAIŃSKO-POLSKA FUNDACJA PSARY

Ulica Marwin 31 - 32410 Dobczyce koło Krakowa - Polska - telefon PL +48-602293087 - telefon UA +380-672-617601