



Stan więźby średni. Stan stropu średni, miejscami zły, zawalony nad kredensem.





1. Poddasze widziane w kierunku południowym z rejonu wejścia na poddasze z II piętra wieży
2. Północno-zachodni komin, widziany z rejonu wejścia na poddasze z II piętra wieży
3. Środkowy rząd kominów
4. Wieżba dolnej części północnej połaci dachu, w tle owalne okno dachowe nad północnym ryzalitem pozornym elewacji wschodniej
5. Wieżba dachowa przy ścianie wschodniej
6. Ściana wschodnia w części środkowej, w pobliżu wejścia do dachu ryzalitu
7. Wnętrze poddasza ryzalitu środkowego w elewacji wschodniej, otwór w ćwierćkolistym frontonie przednim
8. Owalne okno dachowe nad południowym ryzalitem pozornym elewacji wschodniej
9. Owalne okno dachowe nad południowym ryzalitem pozornym elewacji wschodniej
10. Wschodnia strona poddasza, widziana z narożnika południowo-wschodniego w kierunku północnym
11. Środkowe kominy, w tle okno dachowe nad tarasem od strony wschodniej
12. Okno dachowe nad tarasem od strony wschodniej
13. Okno dachowe nad tarasem od strony wschodniej
14. Okno dachowe nad tarasem od strony wschodniej
15. Okno dachowe nad południowym ryzalitem elewacji zachodniej
16. Zachodnia część dachu, narożnik dachu południowego ryzalitu pozornego i środkowej części elewacji wschodniej
17. Okno dachowe w środkowej części zachodniej części dachu
18. Kredens widziany z poddasza przez zawalony fragment stropu
19. Widok w górę na więźbę dachową, przez otwór w stropie nad kredensem na piętrze
20. Widok w górę na więźbę dachową, przez otwór w stropie nad kredensem na piętrze

UKRAIŃSKO-POLSKA FUNDACJA PSARY

Ulica Marwin 31 - 32410 Dobczyce koło Krakowa - Polska - telefon PL +48-602293087 - telefon UA +380-672-617601