




Загальний стан – добрий. Розхитане каміння при в'їзді. Відпадає штукатурка на рівні першого поверху.



1. Перший поверх ризаліту з півночі, верхня частина аркади з помітними пошкодженнями, спричиненими відсутністю водостічної труби, з затіканнями
2. Перший поверх ризаліту з півночі
3. Перший поверх ризаліту з фронту
4. Перший поверх ризаліту з фронту
5. Перший поверх ризаліту з півдня
6. Прохід між ризалітом і південною частиною східного фасаду. Серйозні пошкодження, спричинені відсутністю водостічної труби та затіканнями.
7. Сходи ризаліту з південного боку
8. Сходи ризаліту з південно-східного боку
9. Зовнішній кут між сходами і під'їздом зліва та основа південної опори центрального ризаліту