


Каплиця:


Стан – середній (каплиця відновлена нещодавно). Дуже глибока тріщина в стіні каплиці. Збережений настил. У вікні каплиці був вітраж.

Ризниця:

Стан – поганий. Дуже серйозні численні та глибокі тріщини. Відсутня штукатурка на стіні ризниці.



Епітафія Вільгельміни графині Рей з родини Глоговських, фото 1938 р.





1. Каплиця у міжвоєнний період. За фігурою Христа - вітраж, за непідтвердженими джерелами, роботи Виспянського.
2. Каплиця сьогодні, вид у північному напрямку з кімнати
3. Західний бік каплиці
4. Північний бік каплиці
5. Арка каплиці, вид зсередини у південному напрямку
6. Кімната перед оригінальною каплицею (близько 2004 р.), з церковним дизайном, який вже не існує. Знімок у північному напрямку: іконостас закриває вхід до каплиці
7. Кімната перед оригінальною каплицею (близько 2004 р.), з церковним дизайном, який вже не існує. Знімок у південному напрямку до дверей канцелярії
8. Кімната перед оригінальною каплицею (близько 2004 р.). Стеля над дверима до канцелярії
9. Кімната перед оригінальною каплицею (близько 2004 р.). Двері до сусіднього коридору із західного боку
10. Кімната перед оригінальною каплицею (близько 2004 р.). Вікно на захід
11. Ризниця, тріщини на західній стіні (з боку вежі)
12. Ризниця, північне вікно
13. Ризниця, північне вікно
14. Ризниця, західна стіна

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ФОНД ПСАРИ

Ulica Marwin 31 - 32410 Dobczyce koło Krakowa - Польша - моб. UA: +380-672-617601 - моб. PL: +48-602293087