



Стан дерев'яної конструкції покрівлі – середній. Стан склепіння – середній, в деяких місцях – поганий, над буфетною кімнатою – склепіння обвалене.





1. Мансарда, вид у південному напрямку з боку виходу на мансарду з III поверху вежі
2. Північно-західний комин, вид з боку виходу на мансарду з III поверху вежі
3. Центральний ряд коминів
4. Кровляна конструкція нижньої частини північного схилу покрівлі, на задньому плані - овальне слухове вікно над північним видимим ризалітом східного фасаду
5. Кровляна конструкція покрівлі над східною стіною
6. Східна стіна у центральній частині, поблизу виходу на дах ризаліту
7. Інтер'єр мансарди центрального ризаліту на східному фасаді, отвір у на чверть круглому передньому фронтоні
8. Овальне слухове вікно над південним видимим ризалітом східного фасаду
9. Овальне слухове вікно над південним видимим ризалітом східного фасаду
10. Східна сторона мансарди, вид з південно-східного кута у північному напрямку
11. Центральні комини, на задньому плані - слухове вікно над терасою зі східного боку
12. Слухове вікно над терасою зі східного боку
13. Слухове вікно над терасою зі східного боку
14. Слухове вікно над терасою зі східного боку
15. Слухове вікно над південним ризалітом західного фасаду.
16. Західна частина покрівлі, зовнішній кут південної частини покрівлі видимого ризаліту та центральної частини східного фасаду
17. Слухове вікно у центральній частині західного боку покрівлі
18. Буфетна кімната, вид з мансарди через зруйнований фрагмент перекриття
19. Вид вгору на кроквяну конструкцію покрівлі, через отвір у перекритті над буфетною кімнатою на другому поверсі
20. Вид вгору на кроквяну конструкцію покрівлі, через отвір у перекритті над буфетною кімнатою на другому поверсі

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ФОНД ПСАРИ

Ulica Marwin 31 - 32410 Dobczyce koło Krakowa - Польща - моб. UA: +380-672-617601 - моб. PL: +48-602293087