



Stan ogólnie dobry. Obluzowane kamienie na podjeździe. Odpadają tynki na poziomie parteru.



1. Parter ryzalitu od północy, górna część arkady z widocznym uszkodzeniem spowodowanym brakiem rynny i zaciekami
2. Parter ryzalitu od północy
3. Parter ryzalitu od frontu
4. Parter ryzalitu od frontu
5. Parter ryzalitu od południa
6. Przejście między ryzalitem a południową częścią elewacji wschodniej. Poważne uszkodzenia spowodowane brakiem rynny i zaciekami.
7. Schody ryzalitu z południowej strony
8. Schody ryzalitu od strony południowo-wschodniej
9. Narożnik między schodami a lewym podjazdem i podstawa południowego filara ryzalitu środkowego