


Stan ogólny średni. Pęknięcie biegnące przez całą wysokość budynku. Brak deskowania podłogi. Pokój niedawno odmalowany. Na suficie styropianowe "ozdobne" kasetony. Pęknięcie muru nad oknem od wewnątrz. Od zewnątrz pęknięcie muru na całej wysokości biegnące po linii okien.



1. Pokój gościnny, pęknięcie nad oknem południowym
2. Pokój gościnny, podłoga
3. Pokój gościnny, styropianowe wyłożenie sufitu
4. Pokój gościnny, styropianowe wyłożenie sufitu