



Obiekty znajdują się w średnim stanie technicznym, konstrukcja ścian i stropów jest zachowana



Dotychczasowi właściciele całkowicie zaniedbali obowiązki konserwatorskie. Budynek nadają się do adaptacji na ośrodek konferencyjny, wymagają jednak **gruntownego remontu**

