


Stan ogólny średni. Schody w stanie średnim: brak poręczy, trzeszczą ale są mocne. Pokój w stanie dobrym. Brak dolnego segmentu rynny: woda leje się po murze.



1. Okno w elewacji północnej, w tle zachodnia boczna ściana zakrystii. Okno nieoryginalne, niestyłowe i byle jakie, wstawione przez mnichów prawosławnych po zniszczeniu i odbudowie elewacji północnej.
2. Okno w elewacji północnej, w tle wschodnia boczna ściana wieży. Okno nieoryginalne, niestyłowe i byle jakie, wstawione przez mnichów prawosławnych po zniszczeniu i odbudowie elewacji północnej.
3. Schody na piętro
4. Schody na piętro