







psary.org > Obiekty w Psarach > Pałac > Piętro pałacu > **Korytarz, sanitariat i wieża ośmiokątna**



Stan słaby.

Głębokie pęknięcie pionowe na linii okien na całej wysokości widoczne od wewnątrz i z zewnątrz. Mniejsze pęknięcia nad drzwiami. Nad sanitariatem znajduje się włącz do ośmiokątnej wieżyczki.



1. Sanitariat pod wieżą ośmiokątną, w tle okno w elewacji południowej
2. Sanitariat pod wieżą ośmiokątną, w tle okno w elewacji południowej
3. Pokoje Cecylii Reyowej widziane przez drzwi sanitariatu
4. Sanitariat widziany z wieży ośmiokątnej w kierunku wnętrza pałacu
5. Wnętrze wieży ośmiokątnej, za oknem wykusz okienny nad tarasem
6. Wnętrze wieży ośmiokątnej, okno na wschód
7. Wnętrze wieży ośmiokątnej