




Stan średni. Brak deskowania podłogi. Dziury w murze, prawdopodobnie pozostałość po piecu. Pęknięcie muru nad oknem. Brak rynny w narożniku od strony wieży.



1. Gabinet i salon na piętrze, narożnik północno-wschodni. W ścianie wschodniej drzwi do północnego korytarza z hallu obok schodów, w ścianie północnej zamurowane okno do podawania posiłków
2. Gabinet i salon na piętrze, ściana zachodnia widziana w kierunku południowo-zachodnim. Widoczny ślad po wyburzonej przegrodzie między gabinetem a salonem
3. Gabinet i salon na piętrze, ściana północna i drzwi do biblioteki
4. Gabinet i salon na piętrze, narożnik północno-zachodni z widocznymi drzwiami do biblioteki