



Biblioteka

Stan słaby. Pęknięcie muru nad oknem. Brak deskowania podłogi.

Kredens

Stan bardzo zły. Zawalony sufit. Wyrwana framuga z uszkodzeniem muru. Brak deskowania podłogi.



1. Biblioteka, otwór drzwi do kredensu z wyrwaną framugą
2. Biblioteka, dolna część okna
3. Biblioteka, otwór drzwi do kredensu z wyrwaną framugą
4. Biblioteka, otwór drzwi do kredensu z wyrwaną framugą
5. Kredens, widok na wschód na drzwi do jadalni. W tle okno elewacji wschodniej
6. Kredens widziany z poddasza przez zawalony fragment stropu