



Stan ogólny średni. Schody w stanie średnim: brak poręczy, trzeszczą, ale są mocne. Pokój służących w stanie średnim, wyrwana framuga z uszkodzeniem muru.



1. Pokój służących widziany przez dziurę w ścianie z biblioteką
2. Pokój służących, otwór drzwiowy z wyrwaną framugą, w tle korytarz do wieży
3. Korytarz do wieży widziany w kierunku zachodnim, w tle okno łącznika w elewacji zachodniej
4. Korytarz do wieży widziany w kierunku wschodnim, w tle drzwi do pokoju kucharki
5. Korytarz do wieży, sufit przy oknie obok drzwi do pokoju kucharki i schodów służbowych na parter
6. Schody służbowe na parter