




Kuchnia była do niedawna używana, pomieszczenie wyremontowane w podstawowym zakresie (otynkowane).



1. Kuchnia w piwnicy, widok na ścianę z korytarzem
2. Kuchnia w piwnicy, piec kaflowy przy ścianie południowej
3. Kuchnia w piwnicy, widok na część zachodnią i ścianę zachodnią z oknem